График работы Курчатовского источника синхротронного излучения на июнь-декабрь 2026 г.

месяц	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	смена
06.2026						сб	вс					вых	сб	вс						сб	вс						сб	вс				8:00-20:00
																																20:00-8:00
07.2026				сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс						8:00-20:00
																																20:00-8:00
08.2026	сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс					сб	вс		8:00-20:00
																																20:00-8:00
09.2026					сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс					8:00-20:00
																																20:00-8:00
10.2026			сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	8:00-20:00
																																20:00-8:00
11.2026	вс			вых			сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс			8:00-20:00
																																20:00-8:00
12.2026					сб	вс						сб	вс						сб	вс						сб	вс				вых	8:00-20:00
																																20:00-8:00

Радиационно-опасный режим. Работа на пользователей СИ (недельный сеанс с 19:00 понедельника до 17:00 субботы).

Радиационно-опасный режим. Работы по ускорительной физике (настройка режимов, проводка пучков).

Наладочный режим (ППР, ТО и прогон технологических систем без пучка).

Дежурный режим (работает вакуумная система и САУ).

сб суббота

вс воскресенье

вых выходные, праздничные дни